


オルソエクステンダー4× システムチャート


FC-76DS / FC-100DF / FC-100DZ

● 鏡筒付属品

10S	接眼アダプター接続環 (SKY90)	[KP35001]	60H. オルソエクステンダー4×	[KA00831]
10F	F-50.8AD取付リング	[KP19001]	《構成部品》	
13	50.8スリーブ	[KP00113]	61H. オルソエクステンダー4×本体	
69	50.8アダプター (SKY90)	[KP35110]	61-B. バリ・チューブ (小)	[KA00587]
70	50.8アダプター (屈折用)	[KP27110]	61-A. バリ・チューブ (大)	[KA00586]
71	50.8延長筒	[KP27112]	62. M42-31.7AD	
71L	50.8延長筒 L	[KP31112]		



▲ FC-76DS



▲ FC-100DF/DZ

● オプション部品

32. カメラマウントDX-S (EOS)	[KA01250]	47. 31.7アイピース	
カメラマウントDX-S (Nikon)	[KA01254]	49. 天頂プリズム31.7MC	[KA00547]
34. レンズ交換式カメラ (キヤノン-EOS、ニコン)			
90. CMOSカメラ (31.7スリーブ、フランジバック=14mm/19mm)			
91. CMOSカメラ (M42 P=0.75ネジ、フランジバック=12.5mm/17.5mm)			
92. 大気分散補正プリズム (ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長=55.5mm)			

- * No. 34 レンズ交換式カメラは、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。
- * キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。
機種によっては取りつかない場合があります。
- * No. 92 大気分散補正プリズムは、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。

