

Wenn die Fehlermeldung "Camera analog power is too low" erscheint, liegt es meistens an einem schadhaften Kondensator.

Zur Fehlerbehebung muss der Kondensator wie folgt getauscht werden:
(Achtung, nur für Leute mit elektronischer Bastel-Erfahrung!)

- 1 Kameragehäuse auseinanderschrauben
2. Drei Schrauben ausschrauben und oberes Panel vorsichtig rausheben
3. Anhand das Bildes den Kondensator austauschen (einfache Lötarbeit)
4. Wieder alles zusammenschrauben - fertig!

Die Spezifikation des Kondensators ist: 4,7 μ F/16V (Keramik oder Tantal)

